



Ereignismeldungen Internetverbindung

Datum	Uhrzeit	Ereignis
06.01.26	03:39:58	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef0f:d200::/56
06.01.26	03:24:58	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.170.4.252, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
06.01.26	03:24:58	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
06.01.26	03:24:58	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef0f:d200::/56
06.01.26	03:24:57	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:46d3:de39:6fff:fe52:f296
06.01.26	03:24:56	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.01.26	03:24:56	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
05.01.26	03:41:09	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef47:8c00::/56
05.01.26	03:26:09	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.170.16.49, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
05.01.26	03:26:09	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
05.01.26	03:26:09	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef47:8c00::/56
05.01.26	03:26:08	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:13d4:de39:6fff:fe52:f296
05.01.26	03:26:07	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.01.26	03:26:07	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
04.01.26	03:42:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef4f:a800::/56
04.01.26	03:27:15	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.100.179, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
04.01.26	03:27:15	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
04.01.26	03:27:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef4f:a800::/56
04.01.26	03:27:15	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:19f8:de39:6fff:fe52:f296
04.01.26	03:26:44	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.01.26	03:26:40	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
04.01.26	03:26:40	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
03.01.26	03:43:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef02:8100::/56
03.01.26	03:28:01	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.117.178, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
03.01.26	03:28:01	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
03.01.26	03:28:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef02:8100::/56
03.01.26	03:28:01	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:41d3:de39:6fff:fe52:f296
03.01.26	03:27:57	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
03.01.26	03:27:57	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.



Ereignismeldungen Internetverbindung

Datum	Uhrzeit	Ereignis
02.01.26	03:44:10	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef31:6600::/56
02.01.26	03:29:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.170.5.134, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
02.01.26	03:29:10	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
02.01.26	03:29:10	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef31:6600::/56
02.01.26	03:29:09	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:3ef4:de39:6fff:fe52:f296
02.01.26	03:29:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.01.26	03:29:05	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
01.01.26	03:45:14	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef40:a300::/56
01.01.26	03:30:14	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.127.126, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
01.01.26	03:30:14	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
01.01.26	03:30:14	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef40:a300::/56
01.01.26	03:30:14	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:4296:de39:6fff:fe52:f296
01.01.26	03:30:10	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.01.26	03:30:10	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
31.12.25	03:46:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef46:7c00::/56
31.12.25	03:31:31	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.96.9, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
31.12.25	03:31:30	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
31.12.25	03:31:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef46:7c00::/56
31.12.25	03:31:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:269:de39:6fff:fe52:f296
31.12.25	03:31:29	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.12.25	03:31:29	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
30.12.25	03:47:41	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef35:d700::/56
30.12.25	03:32:41	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.170.1.33, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
30.12.25	03:32:41	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
30.12.25	03:32:41	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef35:d700::/56
30.12.25	03:32:41	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:1d53:de39:6fff:fe52:f296
30.12.25	03:32:40	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
30.12.25	03:32:40	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
29.12.25	03:49:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef0b:d500::/56



Ereignismeldungen Internetverbindung

Datum	Uhrzeit	Ereignis
29.12.25	03:34:01	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.170.13.250, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
29.12.25	03:34:00	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
29.12.25	03:34:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef0b:d500::/56
29.12.25	03:34:00	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:3fe6:de39:6fff:fe52:f296
29.12.25	03:33:59	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.12.25	03:33:59	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
28.12.25	03:50:26	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef1b:7200::/56
28.12.25	03:35:26	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.100.107, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
28.12.25	03:35:26	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
28.12.25	03:35:26	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef1b:7200::/56
28.12.25	03:35:26	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:1781:de39:6fff:fe52:f296
28.12.25	03:35:21	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
28.12.25	03:35:21	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
27.12.25	17:57:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef08:e500::/56
27.12.25	17:42:13	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.99.106, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
27.12.25	17:42:13	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
27.12.25	17:42:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef08:e500::/56
27.12.25	17:42:13	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:3f49:de39:6fff:fe52:f296
27.12.25	17:41:59	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [3 Meldungen seit 27.12.25 17:41:32]
27.12.25	17:41:31	An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 17 Meter lang. Sie kostet ungefähr 37121 kbit/s.
27.12.25	17:41:19	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.12.25	17:41:14	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
27.12.25	17:41:05	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [3 Meldungen seit 27.12.25 17:40:38]
27.12.25	17:40:31	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 202049/31999 kbit/s).
27.12.25	17:38:04	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
27.12.25	17:37:42	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 27.12.25 17:37:42]
27.12.25	17:37:42	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
27.12.25	17:37:41	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
27.12.25	03:57:23	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef2a:3c00::/56



Ereignismeldungen Internetverbindung

Datum	Uhrzeit	Ereignis
27.12.25	03:42:23	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.126.102, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
27.12.25	03:42:23	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
27.12.25	03:42:23	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef2a:3c00::/56
27.12.25	03:42:22	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:2c11:de39:6fff:fe52:f296
27.12.25	03:42:21	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
27.12.25	03:42:21	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
26.12.25	03:58:37	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef39:f800::/56
26.12.25	03:43:37	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.170.2.97, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
26.12.25	03:43:37	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
26.12.25	03:43:37	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef39:f800::/56
26.12.25	03:43:36	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:3746:de39:6fff:fe52:f296
26.12.25	03:43:36	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
26.12.25	03:43:36	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
25.12.25	03:59:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef07:b000::/56
25.12.25	03:44:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.126.193, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
25.12.25	03:44:59	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
25.12.25	03:44:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef07:b000::/56
25.12.25	03:44:58	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:9df:de39:6fff:fe52:f296
25.12.25	03:44:57	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
25.12.25	03:44:57	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
24.12.25	04:00:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef27:9500::/56
24.12.25	03:45:55	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.170.25.244, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
24.12.25	03:45:55	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
24.12.25	03:45:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef27:9500::/56
24.12.25	03:45:54	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:2e60:de39:6fff:fe52:f296
24.12.25	03:45:53	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.12.25	03:45:53	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
23.12.25	04:01:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef12:e100::/56
23.12.25	03:46:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.170.5.241, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5



Ereignismeldungen Internetverbindung

Datum	Uhrzeit	Ereignis
23.12.25	03:46:53	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
23.12.25	03:46:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef12:e100::/56
23.12.25	03:46:52	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:cfb:de39:6fff:fe52:f296
23.12.25	03:46:51	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.12.25	03:46:51	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
22.12.25	04:03:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef22:2a00::/56
22.12.25	03:48:07	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.122.230, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
22.12.25	03:48:07	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
22.12.25	03:48:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef22:2a00::/56
22.12.25	03:48:07	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:2326:de39:6fff:fe52:f296
22.12.25	03:48:06	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.12.25	03:48:06	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
21.12.25	04:04:14	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef4f:a600::/56
21.12.25	03:49:14	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.96.87, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
21.12.25	03:49:14	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
21.12.25	03:49:14	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef4f:a600::/56
21.12.25	03:49:13	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:2b1f:de39:6fff:fe52:f296
21.12.25	03:49:09	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.25	03:49:09	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
20.12.25	04:05:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef3d:b100::/56
20.12.25	03:50:31	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.170.21.254, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
20.12.25	03:50:31	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
20.12.25	03:50:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef3d:b100::/56
20.12.25	03:50:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:3fc8:de39:6fff:fe52:f296
20.12.25	03:50:29	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.12.25	03:50:29	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
19.12.25	04:06:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef1c:fc00::/56
19.12.25	03:51:56	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.107.191, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
19.12.25	03:51:56	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)



Ereignismeldungen Internetverbindung

Datum	Uhrzeit	Ereignis
19.12.25	03:51:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef1c:fc00::/56
19.12.25	03:51:56	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:1d43:de39:6fff:fe52:f296
19.12.25	03:51:55	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.12.25	03:51:55	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
18.12.25	04:08:09	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef4a:5f00::/56
18.12.25	03:53:09	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.99.91, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
18.12.25	03:53:09	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
18.12.25	03:53:09	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef4a:5f00::/56
18.12.25	03:53:08	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:4ac4:de39:6fff:fe52:f296
18.12.25	03:53:04	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.12.25	03:53:04	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
17.12.25	07:14:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef34:4200::/56
17.12.25	06:59:56	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.170.30.43, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
17.12.25	06:59:56	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
17.12.25	06:59:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef34:4200::/56
17.12.25	06:59:55	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:34e6:de39:6fff:fe52:f296
17.12.25	06:59:45	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 17.12.25 06:59:31]
17.12.25	06:59:20	An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 17 Meter lang. Sie kostet ungefähr 39285 kbit/s.
17.12.25	06:59:18	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 17.12.25 06:59:04]
17.12.25	06:59:00	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.12.25	06:58:51	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [3 Meldungen seit 17.12.25 06:58:24]
17.12.25	06:58:17	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 202455/31999 kbit/s).
17.12.25	06:55:57	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.12.25	06:55:38	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.12.25 06:55:38]
17.12.25	06:55:38	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.12.25	06:55:37	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 204337/31988 kbit/s
17.12.25	06:55:37	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.12.25	06:46:33	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef34:800::/56
17.12.25	06:31:33	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.170.31.3, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5



Ereignismeldungen Internetverbindung

Datum	Uhrzeit	Ereignis
17.12.25	06:31:33	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
17.12.25	06:31:33	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef34:800::/56
17.12.25	06:31:33	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:34ad:de39:6fff:fe52:f296
17.12.25	06:31:19	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [3 Meldungen seit 17.12.25 06:30:52]
17.12.25	06:30:49	An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 17 Meter lang. Sie kostet ungefähr 35740 kbit/s.
17.12.25	06:30:39	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.12.25	06:30:34	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.12.25	06:30:25	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [3 Meldungen seit 17.12.25 06:29:58]
17.12.25	06:29:51	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 201769/31999 kbit/s).
17.12.25	06:27:14	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.12.25	06:26:55	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.12.25 06:26:55]
17.12.25	06:26:55	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.12.25	06:26:54	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 204337/31988 kbit/s
17.12.25	06:26:54	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.12.25	04:03:23	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef24:2300::/56
17.12.25	03:48:23	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.113.6, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
17.12.25	03:48:23	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
17.12.25	03:48:23	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef24:2300::/56
17.12.25	03:48:23	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:250d:de39:6fff:fe52:f296
17.12.25	03:48:19	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.12.25	03:48:19	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
17.12.25	02:10:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef0d:c900::/56
17.12.25	01:55:11	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.170.13.42, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
17.12.25	01:55:11	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
17.12.25	01:55:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef0d:c900::/56
17.12.25	01:55:10	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:d62:de39:6fff:fe52:f296
17.12.25	01:55:00	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [3 Meldungen seit 17.12.25 01:54:33]
17.12.25	01:54:31	An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 17 Meter lang. Sie kostet ungefähr 36108 kbit/s.
17.12.25	01:54:19	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.



Ereignismeldungen Internetverbindung

Datum	Uhrzeit	Ereignis
17.12.25	01:54:14	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.12.25	01:54:06	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [3 Meldungen seit 17.12.25 01:53:39]
17.12.25	01:53:32	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 201115/31999 kbit/s).
17.12.25	01:51:09	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.12.25	01:50:50	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.12.25 01:50:50]
17.12.25	01:50:50	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.12.25	01:50:49	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 204337/31988 kbit/s
17.12.25	01:50:49	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
16.12.25	07:35:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef31:1600::/56
16.12.25	07:20:13	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.170.8.78, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
16.12.25	07:20:13	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
16.12.25	07:20:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef31:1600::/56
16.12.25	07:20:12	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:3136:de39:6fff:fe52:f296
16.12.25	07:19:59	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 16.12.25 07:19:45]
16.12.25	07:19:33	An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 17 Meter lang. Sie kostet ungefähr 38883 kbit/s.
16.12.25	07:19:32	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 16.12.25 07:19:18]
16.12.25	07:19:13	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
16.12.25	07:19:05	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [3 Meldungen seit 16.12.25 07:18:37]
16.12.25	07:18:31	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 201911/31999 kbit/s).
16.12.25	07:16:08	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
16.12.25	07:15:46	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 16.12.25 07:15:46]
16.12.25	07:15:46	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.12.25	07:15:45	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
16.12.25	03:24:50	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef17:2900::/56
16.12.25	03:09:50	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.123.165, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
16.12.25	03:09:50	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
16.12.25	03:09:50	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef17:2900::/56
16.12.25	03:09:50	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:1713:de39:6fff:fe52:f296
16.12.25	03:09:49	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.



Ereignismeldungen Internetverbindung

Datum	Uhrzeit	Ereignis
16.12.25	03:09:49	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
15.12.25	03:25:51	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef21:d000::/56
15.12.25	03:10:51	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.108.171, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
15.12.25	03:10:51	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
15.12.25	03:10:51	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef21:d000::/56
15.12.25	03:10:50	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:2311:de39:6fff:fe52:f296
15.12.25	03:10:46	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
15.12.25	03:10:46	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
14.12.25	03:27:04	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c4:ef45:1400::/56
14.12.25	03:12:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.109.113, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.242.21, Breitband-PoP: MSCJ00, LineID: smartmobil.de.ZD0E5
14.12.25	03:12:04	Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
14.12.25	03:12:04	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c4:ef45:1400::/56
14.12.25	03:12:04	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c4:efff:456a:de39:6fff:fe52:f296
14.12.25	03:12:03	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
14.12.25	03:12:03	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.